


Grunddaten

Besitzer	FCA	Seriennummer	R10-3ML18E079
Hersteller	Ozone	Modell	Mantra R10 3Liner M
Baujahr	06.2011		
Checktyp	Teilcheck		- Sichtprüfung - Trimmung

Porosität

Porositätsprüfung mit JDC - Messuhr am Tuch

Mindestwert am Obersegel: >0 sec.



Sichtprüfung

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Eintritts- / Hinterkante | <input checked="" type="checkbox"/> Segelschlaufen | <input checked="" type="checkbox"/> Stammleinen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Zellwände / Crossports | <input checked="" type="checkbox"/> Typenschild / Plakette | <input checked="" type="checkbox"/> Galerieleinen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ober- & Untersegel | <input checked="" type="checkbox"/> Leinennähte | <input checked="" type="checkbox"/> Steuerleinen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tragegurte / Beschleuniger | <input checked="" type="checkbox"/> Kappennähte | <input checked="" type="checkbox"/> Leinenschlösser |

wurden geprüft und folgende Arbeiten durchgeführt:

Vermessung u. Sichtung erfolgten nach kompl. Leinenwechsel (ohne Steuer-bzw. Bremsleinen)

Leinenfestigkeit

Einschlaufungszustand

Eingangszustand



Single Loop (SL)



Double Loop (DL)

Ausgangszustand



Ankerstich (AS)



Ankerstich + Schlaufe (AS+)

Beurteilung

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> neuwertig | <input type="checkbox"/> stark gebraucht |
| <input checked="" type="checkbox"/> gebraucht, sehr guter Zustand | <input type="checkbox"/> Materialkontrolle in kurzen Abständen |
| <input type="checkbox"/> gebraucht, guter Zustand | <input type="checkbox"/> nicht mehr Flugtauglich |
| <input type="checkbox"/> deutlich gebraucht | |

Diese Instandhaltungsbescheinigung ist keine Garantie für die Lufttüchtigkeit/ Betriebstüchtigkeit/ Betriebssicherheit des Paragleiters/Gleitsegels für den gesamten Zeitraum bis zur nächsten vorgeschriebenen/empfohlenen Nachprüfung/Instandhaltung!

Nächster Prüftermin:

Prüfer

Markus Mittelberger

Ort/Datum

Schnifis, 05.08.2011

Flight Connection Arlberg Penz & Partner GmbH	FCA see you in the sky
Jagdbergstr. 54 A-6822 Schnifis Bacherweg 8 A-6580 St. Anton a/A	
Telefon Büro 0043 5524 8439 www.fca.at flightconnection@gmail.com	

Rechnungsadresse:
flight connection arlberg
Penz u. Partner GmbH
A-6580 St. Anton a/A Nr. 8

Lieferadresse:
flight connection
arlberg Jagdberstr. 54
A-6822 Schnifis

www.fca.at
flightconnection@gmail.com
Tel: +43/5524/8439
Fax: +43/5524/843915

Differenzprotokoll

Hersteller: Ozone
 Modell: Mantra R10 3Liner M
 Seite: Rechts
 Seriennummer: R10-3ML18E079
 Prüfdatum: 05.08.2011 07:27:22

Leine	A1 R	A2 R	A3 R	A4 R	A5 R	A6 R	A7 R	A8 R	A9 R	A10 R	A11 R	A12 R	A13 R	A14 R	A15 R	A16 R	A17 R	S1 R
Ist	7794	7684	7669	7696	7621	7589	7478	7469	7473	7482	7269	7220	7117	7110	7053	7066	6879	6848
Differenz	-1	1	-1	1	3	4	1	3	-1	2	2	1	2	2	1	4	2	5
Leine	B1 R	B2 R	B3 R	B4 R	B5 R	B6 R	B7 R	B8 R	B9 R	B10 R	B11 R	B12 R	B13 R	B14 R	B15 R	B16 R	B17 R	S2 R
Ist	7751	7636	7625	7637	7578	7546	7435	7427	7435	7438	7243	7199	7101	7092	7034	7036	6873	6866
Differenz	1	2	7	-2	0	4	0	4	2	-2	1	2	5	2	1	-5	4	7
Leine	C1 R	C2 R	C3 R	C4 R	C5 R	C6 R	C7 R	C8 R	C9 R	C10 R	C11 R	C12 R	C13 R	C14 R	C15 R	C16 R		
Ist	7956	7789	7759	7729	7664	7635	7546	7541	7575	7595	7308	7265	7154	7149	7091	7090		
Differenz	3	4	6	-5	1	3	5	5	0	4	0	5	7	6	10	-1		
Leine																		
Ist																		
Differenz																		
Leine	F1 R	F2 R	F3 R	F4 R	F5 R	F6 R	F7 R	F8 R	F9 R	F10 R	F11 R	F12 R						
Ist	8442	8400	8197	8120	8024	7813	7772	7896	7718	7720	7776	7940						
Differenz	-1	0	-1	-2	-3	4	7	9	-6	-1	-9	2						

